

IL ROBOT NON FUNZIONA



5210 - J200

Prova in una situazione ostruita e sott'acqua
 Se il robot è fuori dall'acqua, entrambi i motori eseguono 5 secondi ciascuno successivamente prima che un taglio di sicurezza manchi di acqua

