

8STREME



5210-J200

Movimenti anomali del robot

Non copre completamente la piscina

Bassa velocità

Si muove in una sola direzione

Impostazioni della Bocchetta

Ruote bloccate o impedimenti che le bloccano

Pulizia del filtro

Controllare le connessioni

Ruote bloccate

Posizione raccomandata:
Un lembo in posizione "0" velocità massima, l'altro in posizione "30" velocità mini

Scollegare

Pulire il filtro

Scollegare

Far uscire dall'acqua



Far uscire dall'acqua



Controllare l'ostruzione rulli / turbine

Controllare l'ostruzione rulli / turbine



* Contatto di posta:
service@8streme.eu

Réf. doc. : DIAG5210-J200.3
06.03.18

