

8STREME



5220-J10 - LUNA 10

Movimenti anomali del robot

Non copre completamente la piscina

Impostazioni della valvola

Posizione raccomandata:
Un lembo in posizione "0" velocità massima, l'altro in posizione "30" velocità mini



Ruote bloccate o impedimenti che le bloccano

scollegare

Far uscire dall'acqua

Controllare l'ostruzione rulli / turbine



Bassa velocità

Pulizia del filtro

Pulire il filtro



Controlla le connessioni



Si muove in una sola direzione

Ruote bloccate

scollegare

Far uscire dall'acqua

Controllare l'ostruzione rulli / turbine



*Contatto di posta :
service@8streme.eu

Réf. doc. : DIAG5220-J10-LUNA10.3
07.03.18